

Hudson Reed

SU GUÍA DE MANTENIMIENTO PARA SU BAÑERA DE COBRE

LAS HERMOSAS BAÑERAS DE COBRE DE HUDSON REED ESTÁN HECHAS A MANO USANDO TÉCNICAS TRADICIONALES.


Cada pieza ha sido hecha a mano y cada bañera es una obra de arte única, cada una siendo completamente diferente a la otra. Todas las curvas han sido realizadas usando únicamente un martillo con una gran experiencia, un ojo con mucha experiencia y la fuerza de un brazo experto.

Cada bañera será distinta debido a que se producirán variaciones y ondulaciones en cada pieza. Habrá manchas, marcas y pequeños arañazos en algunas zonas e inevitablemente, debido a las características auténticas del material, las texturas superficiales serán visibles. (Esto es completamente normal y no es un defecto de fabricación).


****Recomendamos no usar esta bañera como una “bañera de pie” para ducharse.**

**** Tenga cuidado al entrar y salir de la bañera.**

ACABADO EN COBRE PULIDO Y LATÓN - SIN LACAR



Limpie rutinariamente con agua tibia y un paño no abrasivo y seque inmediatamente después de su uso. Evite el goteo de grifos, objetos afilados y el uso de productos químicos de limpieza agresivos (Cif, lejía, limpiador de baños y limpiacristales, etc.) y productos químicos para bañarse (incluyendo bombas de baño, champús, acondicionadores, geles de ducha, cremas, sales y espumas para la bañera, etc.).




Mantenga el acabado de su bañera volviendo a aplicar un sello de cera adecuado (recomendamos Cera Renaissance) regularmente cada 4-6 semanas, dependiendo del uso. Un mayor uso requerirá más mantenimiento.

Si la cera se desgasta y desaparece, se desarrollará una oxidación en la superficie de cobre, limpie la bañera con un limpiador de metales finos, como Autosol, y luego vuelva a aplicar la cera. No se aceptarán reclamaciones de garantía por exposición al cobre debido un mantenimiento incorrecto de su bañera.

Acabados Chapados

NÍQUEL



Limpie rutinariamente con agua tibia y un paño no abrasivo y seque inmediatamente después de su uso. No empuje con fuerza, ya que esto afectará al níquel y expone el cobre. No utilice un limpiador de metales abrasivo en artículos niquelados, ya que podría desgastar el acabado.

Evite el goteo de grifos, objetos afilados y el uso de productos químicos de limpieza agresivos (Cif, lejía, limpiador de baños y limpiacristales, etc.) y productos químicos para bañarse (incluyendo bombas de baño, champús, acondicionadores, geles de ducha, cremas, sales y espumas para la bañera, etc.).

No se aceptarán reclamaciones de garantía por exposición al cobre debido un mantenimiento incorrecto de su bañera.

ESTAMOS DISPONIBLES PARA ASISTIRLE


Para cualquier pregunta relacionada con su baño de cobre, póngase en contacto con nosotros

infoes@hudsonreed.com o 900 751 300

Hudson Reed


SU GUÍA DE MANTENIMIENTO PARA SU BAÑERA DE COBRE

Acabados Chapados



ESTAÑO - SIN LACAR

Limpie rutinariamente con agua tibia y un paño no abrasivo y seque inmediatamente después de su uso. Evite el goteo de grifos, objetos afilados y el uso de productos químicos de limpieza agresivos (Cif, lejía, limpiador de baños y limpiacristales, etc.) y productos químicos para bañarse (incluyendo bombas de baño, champús, acondicionadores, geles de ducha, cremas, sales y espumas para la bañera, etc.). No se aceptarán reclamaciones de garantía por exposición al cobre debido un mantenimiento incorrecto de su bañera.



COBRE ANTIGUO- LACADO

Limpie rutinariamente con agua tibia y un paño no abrasivo y seque inmediatamente después de su uso. Evite el goteo de grifos, objetos afilados y el uso de productos químicos de limpieza agresivos (Cif, lejía, limpiador de baños y limpiacristales, etc.) y productos químicos para bañarse (incluyendo bombas de baño, champús, acondicionadores, geles de ducha, cremas, sales y espumas para la bañera, etc.). No se aceptarán reclamaciones de garantía por exposición al cobre debido un mantenimiento incorrecto de su bañera.



VERDIGRIS / PÁTINA- LACADO

Limpie rutinariamente con agua tibia y un paño no abrasivo y seque inmediatamente después de su uso. Evite el goteo de grifos, objetos afilados y el uso de productos químicos de limpieza agresivos (Cif, lejía, limpiador de baños y limpiacristales, etc.) y productos químicos para bañarse (incluyendo bombas de baño, champús, acondicionadores, geles de ducha, cremas, sales y espumas para la bañera, etc.). No se aceptarán reclamaciones de garantía por exposición al cobre debido un mantenimiento incorrecto de su bañera.

ESTAMOS DISPONIBLES PARA ASISTIRLE

Para cualquier pregunta relacionada con su baño de cobre, póngase en
contacto con nosotros en
infoes@hudsonreed.com o 900 751 300
es.hudsonreed.com